



Industrie Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Deutschland

Südwest Lacke + Farben GmbH & Co. KG
Iggelheimer Str. 13

D-67459 Böhl-Iggelheim

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum/Dokument	Seite
	IS-USL-MUC Holger Struwe	089 5791-2636 Holger.Struwe@tuev-sued.de	089 5791-2229	17.07.2014 KT AquaVision PU-Buntlack 07-14.doc	1 von 1

Bewertung der Migration von bestimmten Elementen nach DIN EN 71-3:2012 von SÜD- WEST AquaVision PU-Buntlack Satin und allen abgetönten Varianten

Auf Veranlassung der Südwest Lacke + Farben GmbH & Co. KG wurden von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH der Lack **SÜDWEST AquaVision PU-Buntlack Satin** sowie alle farbgebenden Pigmente in der maximal zulässigen Zugabemenge von 8% hinsichtlich der Norm DIN EN 71-3:2012 untersucht.

Die Ergebnisse sind in den folgenden Prüfberichten ausführlich beschrieben:
140514-1, 140514-4, 140617-1, 140617-2, 140708-1 bis 140708-16.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Messwerte von **SÜDWEST AquaVision PU-Buntlack Satin** liegen in allen Farbtönen die über das SÜDWEST Mischsystem erzeugt werden unterhalb der Grenzwerte (Kategorie III) der Prüfnorm DIN EN 71-3:2012.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Struwe
Chemische Analytik

Sitz: München
Amtsgericht München HRB 96 869
USt-IdNr. DE129484218
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.de/impresum

Aufsichtsrat:
Karsten Xander (Vorsitzender)
Geschäftsführer:
Ferdinand Neuwieser (Sprecher),
Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz

Telefon: +49 89 5791-2636
Telefax: +49 89 5791-2229
www.tuev-sued.de/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Umwelt Service
Abteilung Chemische Analytik
Ridlerstraße 65
80339 München
Deutschland